

# CORRECCIÓN DE ROTACIONES

## ROTACIONES


- Rotaciones Pequeñas
- Rotaciones Intensas

## Rotaciones Pequeñas


- Dispositivos de rotación



- Doble de arco



- Aumento de anchura del bracket



# Rotaciones **Intensas**


- Indicaciones



*Zona Incisiva*  
*Arco super-elástico Níquel-Titanio*



*Zona Canina*  
*Arco semi-flexible Níquel-Titanio*  
*Térmico*  
*.014x.025*  
*.016x.025*



*Zona Premolar*  
*Arco rígido y elastómeros*  
*.017x.025 Acero*




**ORTOCERVERA** **ORTOCEOSA**



**Grupo CEOSA**

---

Aeronáuticas, 18-20. Polígono Industrial Urtinsa II. 28923 Alcorcón (Madrid) ESPAÑA

 91 554 10 29  
91 554 09 79

 [www.ortocervera.com](http://www.ortocervera.com)

 [cursos@ortoceosa.com](mailto:cursos@ortoceosa.com)

---